

Приложение 1
к Акту обследования ОСИ к
паспорту доступности ОСИ
№ 1
от «12» 08 2016 г.

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения – детский сад № 1 «Улыбка» общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей закрытого административно-территориального образования поселок Солнечный Красноярского края

расположенного по адресу: 660947, Красноярский край, ЗАТО п.Солнечный, ул. Неделина, д.5-а

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	1	1,2	Отсутствует информационная поддержка Отсутствие на входе навесных калиток с непрозрачными полотнами двустороннего действия	С, Г, У	Оборудование входной группы средствами голосового оповещения и тактильными средствами	ремонт
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	2,3	3,4, 5,6	Отсутствуют тактильные средства на покрытии пешеходных путей	С, Г, У	Оборудование тактильными средствами на покрытии пешеходных путей: - не менее, чем за 0,8 м до объекта информации (начала опасного участка, изменения направления движения, входа)	ремонт
1.3	Лестница (наружная)	есть	4	7	Не дублируется пандусами или другими средствами подъема	К, О	Обустройство пандусом или другими средствами подъема	ремонт
					Завершающие части поручней короче марша чем на 0,3 м.	С, Г, У	Реконструкция поручней, удлинение завершающей части на 0,3м. длиннее марша	ремонт

1.4	Пандус (наружный)	нет	-		К, О	Обустройство пандусом или другими средствами подъема	
1.5	Автостоянка и парковка	нет	41, 42, 43		К, О	Строительство автостоянки	строительство
	ОБЩИЕ требования к зоне			Отсутствует информационная поддержка на всех путях движения МГН, кнопка вызова находится высоко	С,Г,У К,О	Оборудование средствами голосового оповещения и тактильными средствами Реконструкция кнопки вызова на высоту 0,80 м	ремонт

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к объекту	ДЧ-И	1,2,3	1,2,3,4,5,6	Капитальный ремонт

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: территория МКДОУ № 1 «Улыбка» ЗАТО п. Солнечный доступна частично избирательно.

Фотоматериалы к результатам обследования территории, прилегающей к зданию
(участка)

№	Название элемента	ФОТО
1	Вход на территорию	
2	Вход на территорию	
4	Путь движения на территории	

5	Путь движения на территории	 A photograph showing a paved asphalt path on a residential territory. The path is bordered by a yellow metal fence on the left and a brick building with a mural on the wall. The path leads towards a green area with trees and another building in the background.
6	Путь движения на территории	 A photograph of a long, straight paved asphalt path between residential buildings. The path is bordered by a white curb on the right and a grassy area on the left. In the background, there are several multi-story brick buildings under a blue sky with clouds.
7	Лестница наружная	 A photograph of an outdoor concrete staircase with a textured surface. The stairs are flanked by yellow and blue metal railings. The stairs lead up to a dark door set in a brick wall.

41	Автостоянка и парковка	
42	Автостоянка и парковка	
43	Автостоянка и парковка	